

Mise à jour : le 27 décembre 2012

QUARTIER CENTRE-VILLE



## VISITE DU 17 NOVEMBRE 2012

### **ELUS PRESENTS :**

Didier HUGUET, Christophe CAPLAIN, Fabien PARDESSUS, Thierry VILPOU, Marie-Ange BEAUVILLAIN

### **RUES CONCERNEES :**

RUE ANDRE-GILLET  
RUE DU CHATEAU-GAILLARD  
RUE DES EMPEREURS  
RUELLE DES EMPEREURS  
RUE BASSE-DU-GUICHET  
CAVEE DES RELIGIEUSES  
RUE DE COURTALAIN (entre rue St François et cavée des religieuses)  
RUE SAINT-FRANCOIS  
IMPASSE DES CORDELIERS  
RUE BOURBEUSE  
RUE DU COQ  
RUE LOYSEAU  
RUE D'AVIGNON  
RUE CHAMCORBON  
RUE MAURY

<b>LIEU</b>	<b>REMARQUES</b>	<b>SERVICE CONCERNE</b>	<b>SUITES DONNEES</b>	<b>DECISION DE LA MUNICIPALITE</b>
<b>Rue André-Gillet</b>	Vitesse excessive : demande de pose de ralentisseur	INFRASTRUCTURE	A l'étude.	Le maire demande qu'une étude soit menée pour trouver la solution la plus pertinente (signalisation au sol en amont de la rue des Empereurs, pose d'un panneau clignotant...)
<b>Parc Léo-Lagrange (par extension)</b>	Grilles du parc détériorées et tags	INFRASTRUCTURE POLICE	Une seule grille est abîmée. Les tags sont nettoyés régulièrement sur les jeux.	
<b>Rue des Empereurs</b>	Demande de remise en état et à niveau de certaines marches. Demande de pose d'une rampe supplémentaire pour les personnes âgées.	INFRASTRUCTURE		Le maire demande que les services techniques se rendent sur place pour voir ce qui peut être fait et pense qu'une rampe peut être posée.
	Des mauvaises herbes poussent sur les murs des remparts.	ENVIRONNEMENT		Le maire demande que les murs soient nettoyés rapidement.
	Tous les trous des murs n'ont pas été grillagés pour empêcher les pigeons de nicher.	ENVIRONNEMENT ARCHITECTURE		Le maire demande que le nécessaire soit fait

<b>Rue des Empereurs</b>	L'espace situé au pied de l'église de la Madeleine est envahi d'arbustes, d'arbres et de mauvaises herbes.	ENVIRONNEMENT		Les élus demandent un sérieux nettoyage avec élagage si nécessaire.
	Devant le numéro 42, la poubelle gêne les manœuvres des riverains pour rentrer leur voiture. Des pierres sont à retirer au pied du candélabre. Demande de pose d'un panneau interdisant le stationnement sur la partie trottoir, au même endroit.	INFRASTRUCTURE	Pris en compte par le service	Les élus demandent que la poubelle soit rapprochée du coteau (si possible) et qu'elle soit repeinte.
	Des tiges de fer dépassent du sol entre la rue et l'escalier qui mène à l'église.	INFRASTRUCTURE	Pris en compte par le service Environnement.	Elles sont dangereuses et doivent être retirées.
	Le mur, à la sortie de l'église, en haut de l'escalier, est en très mauvais état.	ARCHITECTURE		Le maire demande que les précautions soient prises afin d'éviter tout risque d'éboulement.
	Des riverains signalent que le rempart situé devant chez eux (entre les n° 42 et 40) présente des signes de faiblesse. Des pierres tombent régulièrement.	INFRASTRUCTURE URBANISME		Une action est en cours. Les Bâtiments de France sont prévenus.

<b>Rue du Val-Saint-Aignan</b>	Descente de gouttière à changer au niveau du n° 8.	INFRASTRUCTURE		
	Panneau publicitaire non conforme	URBANISME		M. Vilpou demande que le propriétaire soit prévenu qu'une autorisation préalable est nécessaire pour ce genre d'implantation.
<b>Rue Basse-du-Guichet</b>	Demande que la vigne soit taillée régulièrement au niveau des escaliers. Ces derniers sont envahis et deviennent difficilement praticables.	ENVIRONNEMENT INFRASTRUCTURE		Le maire demande aux services concernés de mettre en place des circuits d'entretien.
<b>Parking Saint-Valérien (par extension)</b>	Demande de pose de rampe au début de l'escalier situé devant l'église. Demande d'un espace réservé au stationnement des deux-roues.	INFRASTRUCTURE	Un espace réservé aux deux-roues a été aménagé rue saint-Valérien.	Les services concernés se rendront sur place.
<b>Rue du Coq</b>	Devant les n° 41 et 43, trottoir abîmé par les camions de livraison qui fournissent l'IME.	INFRASTRUCTURE CABINET		Un courrier sera adressé à l'IME et une couche d'enrobé sera refaite sur le trottoir.

<b>Cavée des Religieuses</b>	Feuilles mortes en quantité et déchets divers. Nettoyage trop irrégulier. Branches d'arbres trop basses, arbres invasifs sur le coteau côté IME. Toujours pas de ramassage des ordures ménagères en porte-à-porte (mauvaises odeurs, sacs déchirés...)	ENVIRONNEMENT CABINET		Le maire demande que le SICTOM soit informé et qu'un nettoyage régulier et systématique soit réalisé.
	Les panneaux de signalisation ont perdu leurs couleurs. Ils sont en très mauvais état.  Les bacs à fleurs sont vides.	INFRASTRUCTURE  ENVIRONNEMENT	Pris en compte par le service.	Le maire demande le remplacement de tous les panneaux. Les élus demandent que les bacs à fleurs soient garnis éventuellement d'arbustes.
<b>Carrefour rue de Courtalain et route de Mondoucet</b>	Plusieurs riverains évoquent la dangerosité des lieux et demandent la pose de feux tricolores ou de systèmes pour améliorer la sécurité.	INFRASTRUCTURE		Il s'agit d'une voie départementale et il faut l'avis du conseil général.
<b>Rue de Courtalain</b>	Terrain mal entretenu (maison à côté du 39 (37 ou 41 ?))	URBANISME		Un courrier sera adressé au propriétaire pour qu'il fasse le nécessaire.
	Demande de sécurisation des passages piétons permettant de traverser la route, au niveau de la rue de Nermont et empruntés par de nombreux élèves du lycée.	INFRASTRUCTURE		Voir s'il existe des possibilités.
<b>Rue Saint-François</b>	Rue très dangereuse. Les riverains demandent la pose de ralentisseurs.	INFRASTRUCTURE		Le maire est d'accord pour la pose de dos d'âne et de panneaux zone 30 si cela est possible.

<b>Rue Loyseau</b>	Devant le 14, bordure de trottoir et enrobé abîmés. Devant la résidence du Parc, bordure trottoir et traversée de trottoir pour EP en très mauvais état.	INFRASTRUCTURE	Pris en compte par le service.	Un courrier sera adressé à la SAUR. Faire le nécessaire. Changer la traverse et réparer la bordure.
	Demande de nettoyage (lierre et mauvaises herbes) du mur d'enceinte situé face au numéro 13.	ENVIRONNEMENT		Ce mur donne sur le parc Léo-Lagrange.
<b>Rue d'Avignon</b>	Des riverains se plaignent de tapages nocturnes récurrents.	POLICE LOGEMENT DUNOIS	La Police intervient à chaque appel téléphonique. Des PV ont été dressés.	
<b>Rue Champcorbon</b>	Poubelles déposées sous le porche en permanence sans respect des jours de ramassage. Mégots sur chaussée. Mauvais état de l'avancée de la maison située au-dessus du porche. Demande d'installation d'une poubelle près du poteau électrique à côté de la salle paroissiale. Demande de mise en sens unique de la voie. Voir alignement qui n'aurait pas été fait au niveau du 10. Devant le 10, bouche d'évacuation fragilisée et dangereuse.	INFRASTRUCTURE URBANISME POLICE	Concernant le dépôt des poubelles en dehors des jours de ramassage, la situation est récurrente depuis de nombreuses années. La Police a verbalisé à plusieurs reprises.  Pour la bouche d'évacuation, une demande a été faite à la SAUR.	
<b>Rue de la Madeleine</b>	Pavé descellé sur trottoir, face au laboratoire d'analyses (un peu plus haut vers la place).	INFRASTRUCTURE	Le nécessaire a été fait.	Les élus demandent une intervention rapide afin d'éviter tout accident.
<b>Place du 18-Octobre</b>	Nombreuses traversées d'évacuation détériorées et dangereuses. Plusieurs bordures de trottoirs cassées.	INFRASTRUCTURE	Pris en compte par le service.	Le maire demande que l'ensemble du pourtour de la place soit revu à ces niveaux et que le nécessaire soit fait rapidement.

## COURRIERS RECUS DANS LE CADRE DE LA VISITE DE QUARTIER DU 17 NOVEMBRE 2012

<i>LIEU</i>	<i>REMARQUES</i>	<i>SERVICE CONCERNE</i>	<i>SUITES DONNEES</i>	<i>DECISION DE LA MUNICIPALITE</i>
<p><i>Espace Malraux Route de Tours</i></p> <p><i>Cimetière de la Croix-Rousseau</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dangersité du mur situé entre l'entrée de l'espace Malraux et la salle panoramique. Les jeunes enfants peuvent tomber d'une hauteur de 4 mètres. Demande de pose de protection.</li> <li>2. Entre le boulevard du 8-Mai et la rue de Nermont, bas-côté défoncé par le stationnement des camions et boue sur la chaussée.</li> <li>3. L'abribus situé devant l'entrée du cimetière Croix-Rousseau est abîmé et dangereux depuis 2 ans.</li> </ol>	INFRASTRUCTURE		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Demande arrêt de bus devant la résidence Loyseau à hauteur du 17. L'arrêt à la piscine est trop éloigné pour les personnes âgées</li> </ol>	INFRASTRUCTURE		

<b><i>Rue Loyseau</i></b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Trottoir défoncé, descente de gouttière en très mauvais état.</li><li>2. Evacuation des eaux pluviales du numéro 9 directement sur le trottoir. Lors des grandes pluies, inondation et patinoire quand il gèle.</li></ol>	INFRASTRUCTURE		
---------------------------	--	----------------	--	--